

Minera  Panamá

Orden de Trabajo: 59850



Original

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00059850
Origenador: 202 Mine

OT fecha creacion: 15/07/2016
OT fecha/hora impresion: 20/07/2016 17:06:34

Detalles del Equipo

Equipo:	EX048 320DL CAT	Descripción:	EXCAVATORS
Serie:	A8F02034	Frente de Trabajo:	
Horometro:	10,327.00	Fecha/Hr. Requerida:	28/07/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado:	320DLA8F- MAINTENANCE 250 HRS	Grupo:		Teller:	
Sistema:		Tecnico:		Capataz:	OLVER TRUJILLO JIMENO
Backlog:	59901 - REEMPLAZO DE VIDRIO PUERTA - 2 - Backlog - 15/07/2016			Realizado (SI/NO)	

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:	<i>falta de mantenimiento de sistema completo</i>		
Trabajo Realizado:	<i>cargo de gas y cambio de fusible</i>		
Observaciones:			
HOROMETRO :	<i>10880-2</i>		
INICIO (fecha/hora)	<i>20/07/2016</i>	FINAL (fecha/hora)	<i>20/07/2016</i>

FIRMA	<i>Oliver Trujillo</i>	Oliver Trujillo - Supervisor
NOMBRE	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	Aprobado SUPERVISOR